


# 數位式溫濕度計

型號: TASI-620/621  
使用說明書



蘇州特安斯電子有限公司  
榮譽出品

## 目 錄

一. 產品特點.....	1
二. 產品規格.....	1
三. 符號定義和功能.....	3
四. 操作程序說明.....	7
五. 測量注意事項.....	7
六. 維護事項.....	8

承蒙您的惠顧，采用本公司的產品，非常感謝。

在您使用本產品前，請詳細閱讀本說明書，它將教您正確的操作方法及簡易的檢查處理要領，以便能發揮本儀表堅固耐用的優良性能。

### 一、產品特點

- ◆ 搞帶方便、可單手操作
- ◆ 高精度NTC溫度感測器
- ◆ 可測量°C及°F
- ◆ 快速反應式濕度感測器
- ◆ 最大值鎖定、背光顯示、自動關機功能
- ◆ 可測量露點/濕球及溫度
- ◆ 可測量平均值
- ◆ 溫度及濕度雙顯示
- ◆ 分體式設計附延伸棒(TASI-621)

### 二、產品規格

#### 溫度規格

溫度單位: °C攝氏度或°F華氏度(可由使用者選擇)

溫度感應器: 热敏電阻

溫度測量範圍: -20°C至60°C, -4°F至140°F

顯示分辨率: 0.1°C, 0.1°F

準確度: ±1.0°C----在-20°C至0°C, 45°C至60°C  
±0.5°C----在0°C至45°C

±2.0°F----在-4°F至32°F, 113°F至140°F

±1.0°F----在32°F至113°F

### 相對濕度規格

濕度感測器: 電子式電容變化型高分子濕度感應器。(此感應器不受水凝結的影響，并對大部分的蒸氣具有免疫力)

測試範圍: 0%至1000RH

顯示分辨率: 0.1%RH

準確度: ±2.5%RH(10%RH至90%RH)@25°C

±5%RH(<10%RH, >90%RH)@25°C

感應器反應至欲測濕度範圍90%所需要時間: 約60秒

感應器遲滯現象(濕度變化自10%RH至90%RH再回到10%RH): ±1.0%RH

感應器溫度影響: 0°C至50°C內，幾乎不影響

### 一般規格

顯示器: 3½位液晶顯示器(LCD)顯示，最大讀值1999

低電壓指示: 當電池電壓低于可正常工作電壓時， 符號顯示

測量速率: 0.5次/秒

準確性環境: 溫度23±5°C，相對濕度<75%RH

操作環境: 溫度0±55°C，相對濕度<75%RH，空氣流量必須在3m/s以上

儲存環境: 溫度-20至55°C，相對濕度<80%RH(電池需從溫濕度計內取出)

電池: 標準9V電池一只(NEDA 1604, IEC 6F22 006P)

電池壽命: 碳鋅電池約可使用200小時(顯示器背光不使用時)

尺寸: 180mm(長) x 65mm(寬) x 35mm(高)

延伸棒: 283mmx35mmx18mm(TASI-621)

重量: 約165g(TASI-620)/約320g(TASI-621)

1

2

### 三、符號定義和功能




圖1

- A—濕度測量結果
- B—露點溫度顯示符號
- C—電池低電壓符號
- D—濕球溫度顯示符號
- E—溫度測量結果
- F—溫度單位符號(攝氏度/華氏度)
- G—最大最小值記錄符號
- H—絕對值記錄符號
- I—溫度單位符號
- J—讀值鎖定符號
- K—自動關機符號




圖2

4




圖3

5

### 按鍵說明:

#### 1、電源開關按鍵:

電源開關撥到"APO"的位置，LCD會出現"APO"的符號。超過10分鐘沒有使用這臺溫濕度計，電源將自動關閉。當自動電源關閉時，需將開關撥到"OFF"，再撥到"APO"或"On"即可打開電源。進入"RECORD"模式時，"APO"不動作。當溫濕度計需長時間使用時，可將開關撥到"On"的位置，如此一來，"APO"就不會動作了。

#### 2、"※"背光/露點溫球功能按鍵:

按"※"鍵可啟動背光功能。再按一下"※"鍵關閉背光功能。按住"※"鍵超過1秒，可以切換露點和濕球溫度。

露點溫度的符號(tb)，濕球溫度的符號(WB)，其符號顯示在LCD的左下角。

#### 3、"C/F"溫度測量按鍵:

可在攝氏度(°C)及華氏度(°F)做測量。按一下，顯示"°C"；再按一下，顯示"°F"。

#### 4、MAX/MIN: 最大最小絕對值讀值記錄功能

按"MAX/MIN"鍵可以進入讀值鎖定功能，即進入"最大最小絕對值記錄"功能。在這個模式下，"APO"、"※"及"單位"的功能都不能動作。連續按下"MAX/MIN"鍵，"最大值"、"最小值"、"最大值-最小值"及"平均值"，這四種功能能夠循環記錄。

3

6

若按下"HOLD"鍵，會停止記錄讀值，并凍結讀值，直到再一次按下"HOLD"鍵，才可重新記錄。為防止在無意中遺失這些已記錄的讀值，需持續按"MAX/MIN"鍵2秒，才可以離開此功能。

#### 5. HOLD：讀值鎖定功能

按 "HOLD" 鍵可啟動或關閉讀值鎖定功能。當選擇此功能時，讀值就會被鎖住，並停止量測的功能，顯示器上會出現"HOLD"符號。

### 四、操作程序說明

- 1、打開感應頭保護蓋。
- 2、選擇"APO"或"ON"的功能開關。
- 3、按下"C/F"鍵，選擇需要的溫度單位。
- 4、讀取顯示器讀值即為所要測的溫度值或相對濕度值。
- 5、此產品不使用時，請鎖上保護蓋，以延長感應器壽命，避免傷及感應器。

### 五、測量注意事項

- 1、如要得到更為可靠地測量值前，最好能在欲測環境能達到溫度及濕度均交換平衡下，再讀取讀值。
- 2、溫度測量之誤差造成原因  
測量時間太短、測量時有日光照射到感應器、熱源輻射、

牆外壁太冷、空氣流動(如風扇在吹)、手或人體之輻射熱量等。

- 3、濕度測量之誤差造成原因  
水蒸氣、水濺濺、滴水或其他凝結(非水凝結)到感應器上均會影響。然而重複性地及長期安定性的如此，並不會損傷感應器。
- 3、污染  
污染空氣中有灰塵及測試環境中有粉末物質時，最好使用相關的過濾網，可以大部分避免并解決污染問題。但過濾網必須依據污染程度大小而定期性地清洗或更換過濾網，才不影響溫濕度之測量及傷及感應器。

### 六、維護事項

#### 電池更換

- 1、液晶顯示器上如有 " " 符號出現時，表示電池電力不足，敬請更換9V電池，以保障測試準確性。
- 2、將溫濕度計電池蓋之二只螺絲松離，打開電池蓋換上一只新9V電池于電池扣上。
- 3、溫濕度計長時間不使用時，請將9V電池取出溫濕度計，并避免存放于高溫、高濕之處。

#### 清潔

定期的使用軟濕布沾上中性清潔劑輕擦外殼，不能使用砂布或有溶解能力之溶劑擦拭。